Poinçons / Matrices

pour machines SIRUGUE (SEG)

Pour toutes autres formes, consultez nous !



L	Type		Dimensions	€
50	A	Ø 20	3 à 14	
50	B	Ø 27	14,5 à 22	
50	C	Ø 38	22,5 à 32	
50	D	Ø 48	33 à 42	
50	A	Ø 20	4x8 - 5x10 - 6x12 - 7x14	
50	B	Ø 27	8x16 - 9x18 - 10x20 - 11x22	
50	C	Ø 38	12x24 - 13x26 - 14x28 - 15x30 - 16x32	
50	D	Ø 48	17x34 - 18x36 - 19x38 - 20x40 - 21x42	
50	A	Ø 20	6 - 7 - 8 - 9	
50	B	Ø 27	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15	
50	C	Ø 38	16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	
50	D	Ø 48	23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29	



Jeu progressif suivant Ø

L	Type		Dimensions	€
17	E	Ø 34	3 à 22	
20	F	Ø 40	3 à 25	
25	G	Ø 50	3 à 32	
35	H	Ø 70	33 à 42	
25	G	Ø 50	4x8 - 5x10 - 6x12 - 7x14 - 8x16 - 9x18 - 10x20 - 11x22 12 x 24 - 13x26 - 14x28 - 15x30 - 16x32	
35	H	Ø 70	17x34 - 18x36 - 19x38 - 20x40 - 21x42	
17	E	Ø 34	6 à 15 par 1,0 mm	
20	F	Ø 40	6 à 18 par 1,0 mm	
25	G	Ø 50	6 à 22 par 1,0 mm	
20 ou 35	H	Ø 70	22 à 29 par 1,0 mm	



		Dimensions	€
I	L = 55 - I = 39 - h = 18	3 à 20	
J	L = 65 - I = 43 - h = 18	3 à 25	
K	L = 75 - I = 43 - h = 22	3 à 32	
I	L = 55 - I = 39 - h = 18	5x10 - 6x12 - 7x14 - 8x16 - 9x18 - 10x20 orientation parallèle	
		5x10 - 6x12 - 7x14 - 8x16 - 9x18 - 10x20 orientation perpendiculaire	
J	L = 65 - I = 43 - h = 18	5x10 - 6x12 - 7x14 - 8x16 - 9x18 - 10x20 - 11x22 - 12x24 - 13x26 orientation parallèle	
		5x10 - 6x12 - 7x14 - 8x16 - 9x18 - 10x20 - 11x22 - 12x24 - 13x26 orientation perpendiculaire	
K	L = 75 - I = 43 - h = 22	5x10 - 6x12 - 7x14 - 8x16 - 9x18 - 10x20 - 11x22 - 12x24 - 13x26 14x28 - 15x30 - 16x32 OR: parallèle	
		5x10 - 6x12 - 7x14 - 8x16 - 9x18 - 10x20 - 11x22 - 12x24 - 13x26 14x28 - 15x30 - 16x32 OR: perpendiculaire	
I	L = 55 - I = 39 - h = 18	6 à 15 par 1,0 mm	
J	L = 65 - I = 43 - h = 18	6 à 21 par 1,0 mm	
K	L = 75 - I = 43 - h = 22	6 à 21 par 1,0 mm	

Modèle I : Matrice comportant 2 Ø jusqu'au Ø 15

Modèle J : Matrice comportant 2 Ø jusqu'au Ø 20

Modèle K : Matrice comportant 2 Ø jusqu'au Ø 23

Pour tous modèles : Forme ovale ou carré : 1 seule forme par matrice